

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (JMAPS)

INFORME
ENERO 2018

OFICINAS JMAPS

Las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento (JMAPS) fueron rehabilitadas con la finalidad de dignificar el servicio que ofrecemos a la ciudadanía e implementando el sistema computarizado de cobro a usuarios.



DESPUES



ANTES



IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRO COMPUTARIZADO JMAPS




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.
FOLIO 2018-172

Insurgentes #16 Col. Aviación, Villa Cuichapa Moloacán, Ver.
 Teléfono: 2750455
 Email: serviciosmoloacan.jmaps@gmail.com

COBRAR A: ANTONIO DELGADO AGUIRRE
 Contrato: 186
 Direccion: Cuichapa, Moloacán, Ver.
 REFORMA #1 COL. AGRARIA
 Teléfono: 9231358768

ATENDIDO POR:	FECHA	OBSERVACIONES
Nereyda Marquez Pimienta	23/02/2018	ENERO- DICIEMBRE 2018 JUBILADO PEMEX

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Anualidad -50% Jubilados/pensionados	540.00	540.00
		TOTAL \$	540.00

**LIMPIEZA TANQUE 1 ELEVADO
VILLA CUICHAPA MOL.VER
22 ENERO 2018**

SE INICIO LIMPIEZA DEL TANQUE 1 ELEVADO DE 400 MIL LITROS, EN LA CALLE BENITO JUAREZ COL. MILITAR, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO DEL AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS QUE ABASTECEN (LA COMERCIAL, LINDA VISTA, OBRERA, LA BOMBA, CUICHAPA VIEJO, 18 DE MARZO, EJIDAL, AVIACION, MACAYO, TULIPANES, AGRARIA).





**MANTENIMIENTO DEL POZO 3C
31 ENERO 2018**

SE INICIO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DEL POZO 3C, CON LA EXTRACCION DE TUBERIA Y BOMBA, UBICADO EN LA COLONIA MILITAR, SE EXTRAEN 20 TRAMOS DE TUBERIA DE 4" POR 3 METROS DE LONGITUD, BOMBA SUMERGIBLE, LA PROFUNDIDAD DE POZO ES DE 80 MTS ADM 8", POR LO CUAL ESTE MANTENIMIENTO SERVIRA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.





EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON 27 FUGAS, 5 TOMAS DOMICILIARIAS, LIMPIEZA DEL TANQUE 1 CAPACIDAD 400 MIL LITROS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EL POZO 3C (EXTRACCION TUBERIA Y BOMBA), LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS REGISTROS DE VALVULAS; LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS 3ª1 Y 3ª2; COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA EN TLACUILOLAPAN DE 3" DE FIERRO.